

FOTOPŘÍLOHA:

Foto 1 : Pohled od příjezdu k východu do jižní části pozemku



Foto 2 : Pohled od příjezdu k východu do severní části pozemku s místem stavby



Foto 3 : Pohled z jižní části pozemku k severozápadu



Foto 4 : Místo dřívějšího zbouraného objektu



Foto 5 : Hromada suti, kamenů a výkopové zeminy podél severozápadní hranice pozemku



Foto 7 : Zřetelný pás degradovaného trávníku nad výkopem elektrického vedení v severovýchodní části pozemku



Foto 6: Skupina zákonem chráněných pětiprstek žežulníků u zídky na jihozápadním okraji pozemku

