

EKOLA group, spol. s r.o.

Držitel certifikátů:

ČSN EN ISO 9001:2016

ČSN EN ISO 14001:2016

ČSN ISO 45001:2018

Rekonstrukce části vnitrobloku č. p. 852, 835, 837, 896, 900, 1480, Praha 1 – Nové Město

Fotodokumentace

Číslo zakázky: 25.0615-04

EKOLA group, spol. s r.o.

Mistrovská 4

108 00 Praha 10

IČ: 63981378

DIČ: CZ63981378

Telefon: +420 274 784 927-9

E-mail: ekola@ekolagroup.cz

www.ekolagroup.cz

Červen 2026



Prezentovaná fotodokumentace předmětného území, včetně blízkého okolí byla pořizována průběžně v rámci roku 2026, a to od dubna do června, a to v době zpracování, resp. pro účely posuzování dokumentace EIA dle přílohy č. 4 k zákonu č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů.

Mimo to, bylo území navštěvováno i v rámci terénních průzkumů pro účely zpracování jednotlivých odborných studií v předchozích měsících roku 2026 (např. v rámci měření počáteční akustické situace – březen 2026). Vhodné je upozornit, že zájmové území je zpracovatele dokumentace EIA sledováno průběžně již od roku 2009, kdy byla zpracována původní dokumentace EIA v zájmové lokalitě pro tehdejší podobu záměru.

Fotografie 1 Letecký pohled ze středu zájmového území směrem k Václavskému náměstí (sekce vnitrobloku Václavské náměstí)



Zdroj: EKOLA group, spol. s r.o. (duben 2026)

Fotografie 2 Letecký pohled ze středu zájmového území směrem k paláci Sylva Taroucca



Zdroj: EKOLA group, spol. s r.o. (duben 2026)

Fotografie 3 Letecký pohled ze středu zájmového území směrem k ulici Panská (sekce vnitrobloku Panská)



Zdroj: EKOLA group, spol. s r.o. (duben 2026)

Fotografie 4 Letecký pohled ze středu zájmového území směrem k ulici Jindřišská (sekce vnitrobloku Jindřišská)



Zdroj: EKOLA group, spol. s r.o. (duben 2026)

Fotografie 5 Pohled ze středu zájmového území (uvnitř vnitrobloku) směrem k budovám (č. p. 835/13 a 835/15) na Václavském náměstí



Zdroj: EKOLA group, spol. s r.o. (duben 2026)

Fotografie 6 Pohled ze středu zájmového území (uvnitř vnitrobloku) směrem k sousedním budovám (č. p. 837/11, 838/9 a 839/7) na Václavském náměstí



Zdroj: EKOLA group, spol. s r.o. (duben 2026)

Fotografie 7 Pohled ze zájmového území (uvnitř vnitrobloku sekce Jindřišská) směrem k budově (č. p. 900/7) v ulici Jindřišská



Zdroj: EKOLA group, spol. s r.o. (duben 2026)

Fotografie 8 Pohled ze středu zájmového území (uvnitř vnitrobloku) směrem k budovám (č. p. 896/8 a 1480/10) v ulici Panská



Zdroj: EKOLA group, spol. s r.o. (duben 2026)

Fotografie 9 Pohled ze středu zájmového území (uvnitř vnitrobloku) směrem do nádvoří a k paláci Sylva-Taroucca (č. p. 852/10) při ulici Na Příkopě




Zdroj: EKOLA group, spol. s r.o. (duben 2026)

Fotografie 10 Pohled z nádvoří (uvnitř vnitrobloku) směrem k paláci Sylva-Taroucca (č. p. 852/10) při ulici Na Příkopě



Zdroj: EKOLA group, spol. s r.o. (duben 2026)

Fotografie 11 Jihovýchodní pohled na budovu tzv. jízďárny uvnitř vnitrobloku zájmového území



Zdroj: EKOLA group, spol. s r.o. (duben 2026)

Fotografie 12 Pohled ulicí V Cípu směrem k ulici Panská



Zdroj: EKOLA group, spol. s r.o. (květen 2026)

Fotografie 13 Pohled ulicí Panská směrem na budovu č. p. 896/8



Zdroj: EKOLA group, spol. s r.o. (květen 2026)

Fotografie 14 Pohled ulicí Jindřišská směrem na budovu č. p. 900/7



Zdroj: EKOLA group, spol. s r.o. (květen 2026)

Fotografie 15 Pohled Václavským náměstím směrem na budovy č. p. 835/13 a 835/15



Zdroj: EKOLA group, spol. s r.o. (květen 2026)

Fotografie 16 Pohled ulicí Na Příkopě směrem na budovu č. p. 852/10 (sousední objekt tzv. paláce Sylva-Taroucca)



Zdroj: EKOLA group, spol. s r.o. (květen 2026)