



GEOLOGICKÁ SLUŽBA

inženýrská geologie, hydrogeologie, užitá geofyzika
environmentální a sanační geologie, krajinná ekologie


Poděbrady 21.7.2025

DODATEK k hydrogeologickému posudku lokality :
p.č. 1220/26, 1220/27, 1220/46, 1237/2, 1236/3, k.ú. Nymburk (708232)

Pro shora uvedené území byl v dubnu 2025 vypracován hydrogeologický (HG) posudek v rámci projektové přípravy výstavby obchodního centra. HG posudek vycházel z poznatků získaných během realizace osmi průzkumných vrtů, vyhloubených 8 bm pod povrch terénu a rešerší archivních dat České geologické služby (Geofond). Žádný z realizovaných vrtů nezastihl hladinu podzemní vody. V nejbližším Geofondem archivovaném vrtu ve Zdonínské ulici ID 672347 (2005) byla zaměřena ustálená HPV 5,19 metru pod povrchem terénu (příloha). Aktuálně je regionální úroveň hladiny PV výrazně níže. Plánovanou výstavbou obchodního centra tak nedojde k ovlivnění režimu podzemních vod v zájmovém prostoru, ani severně umístěných vodních zdrojů.

Skladovací nádrže pohonných hmot budou umístěny nad úrovní hladiny podzemní vody, generelní směr jejího proudění je od severu k jihu, k recipientu (Labe). Stavba tak neovlivní vydatnost ani jakost stávajících vodních zdrojů. Podmínky její výstavby z hlediska ochrany cenomanské zvodně (minerálních vod) stanoví Ministerstvo zdravotnictví ČR, Český inspektorát lázní a zřídel podle zákona č.164/2001 Sb.

Otázku výskytu meliorací je nutné řešit průběžně během výstavby „in situ“. Neexistence mapových (geodetických) podkladů k těmto sítím je dnes všeobecný fakt; je důsledkem složitého převodu oborových kompetencí. Historicky měla evidenci a správu melioračních sítí na starosti Státní meliorační správa (SMS), později transformovaná na Zemědělskou vodohospodářskou správu (ZVHS). Dnes jednotný správce neexistuje; správa a historická evidence se rozdělily mezi Státní pozemkový úřad (SPÚ) a státní podniky Povodí, což vedlo k dalšímu roztříštění a neúplnosti digitalizovaných dat i písemných archivů.



Elektronicky podepsáno
RNDr. Miloš Mikolanda
10:18 22.07.2026
RSA/4096

příloha

HYDROGEOLOGICKÁ KARTA ARCHIVNÍHO VRTU

ZÁKLADNÍ HYDROGEOLOGICKÉ ÚDAJE OBJEKTU M33067AC0180

vrt svislý S-10, lokalita Nymburk, okres [CZ0208]

Hydrogeol. rajón :	(verze 1986) []
Číslo posudků :	GF P113761
Klíč báze GDO :	672347 Číslo HMÚ : Číslo povodí : 1-04-05-0680
Název akce :	Silnice I/38 Nymburk - obchvat Ukončení : 31.12.1950
Zadavatel :	Ředitelství silnic a dálnic ČR, Praha [IČO:65993390] Aktualizace : 29.08.2005
Realizátor:	INSET, s.r.o., Praha [IČO:41187628] Řešitel : Vašák A.
Souřadnice - [X,Y] :	[1035700 , 697714] digitalizováno z mapy 1:10000 Výška terénu : 194.5 nezměřeno (odečteno z mapy)
Hloubka objektu [m] :	9.8 Mapa 1:25.000 : 13-141 Výška odměrného bodu : 194.95 nezměřeno (odečteno z mapy)
Druh objektu :	vrt svislý
Stav objektu :	využíván Zdroj informací : posudek
Využití :	odběr užitkové vody
Poznámka :	
Způsob hloubení :	Průměr hloubení [mm] - max/min : /
Naražené hladiny [m] :	Ustálená hladina : 5.45 [189.05]
Počet samostatné zk. intervalů	voda: plyn:
Poznámka :	

DATA SAMOSTATNĚ ZKOUŠENÉHO INTERVALU VRTU

M33067AC0180

INTERVAL : 0.0 - 9.8 [194.5 - 184.7] Objekt vystrojen, průměr neuveden

Aquifer :	nelze stanovit [Y]
HG rajon :	Labská křída (verze 2005) [4360]
Otevřené úseky :	1 délka [m] : 9.8 medium : voda

REŽIMNÍ MĚŘENÍ HLADINY: 28.07.2005

Úroveň hladiny průměrná:	5.19 [m] (189.31)
Typ měření hladiny	jednorázově

LOKALIZACE V MAPĚ

