

Zemědělské družstvo Okříšky, družstvo

Jihlavská 539, 675 21 Okříšky
Kraj Vysočina, okres Třebíč

IČO: 00140015

Krajský úřad Kraje Vysočina
Odbor životního prostředí a zemědělství
Žižkova 57
587 33 Jihlava

Odeslání datovou schránkou

V Okříškách dne 28. 11. 2018
Č. j.:

Vyjádření k oznámení záměru VYS950 „Přeložka II/405 Okříšky – křižovatka s I/23“

Zemědělské družstvo Okříšky, družstvo, jako dotčená osoba ve smyslu ustanoveních zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 100/2001 Sb.“) zasílá v zákonné lhůtě písemné vyjádření k oznámení záměru VYS950 „Přeložka II/405 Okříšky – křižovatka s I/23“, které odůvodňuje následovně.

Oznámení má jako celek následující zásadní nedostatky:

1. Není řešena následná obdělavitelnost (obhospodařování) pozemků v řešeném území stavby.

Uvedené Oznámení neobsahuje informace o zemědělské obdělavitelnosti všech pozemků, které vzniknou rozdělením půdních celků a zemědělské obdělavitelnosti pozemků, které vzniknou na pozemcích po stávající komunikaci. Nejsou uvedeny žádné podmínky rekultivace těchto pozemků a jejich zařazení do půdních bloků k zemědělskému obhospodařování.

Pozemky, které nejsou zemědělsky obhospodařovány a jsou zaplevelovány, např. příkopy, které byly součástí stávající komunikace, následně způsobují výskyt a šíření škodlivých organismů do obhospodařovaných půdních bloků – lánů, čímž vzniká škoda v zemědělském obhospodařování a následně k poškození životního prostředí a současně dochází k neefektivnímu nakládání se zemědělskou půdou.

Na území, které zemědělsky obhospodařujeme, jsme svědky takového neefektivního nakládání s pozemky po realizaci přeložky komunikace např. v k.ú. Zašovice, po realizaci jiné části úpravy silnice II/405.

Požadujeme, aby zajištění zemědělského obhospodařování pozemků a nakládání se všemi pozemky, které jsou stavbou dotčeny, bylo řádně a úplně řešeno od počátku přípravy stavby přeložky silnice.

2. Nebyl proveden hydrogeologický průzkum a hodnoceno možné poškození vybudovaných studní jako zdroje vody pro středisko zemědělského družstva.

Textová část Oznámení obsahuje informace o prováděných vrtech, které však neumožňují vyhodnocení reálných vlivů záměru na podzemní vody v území, kde se nacházejí studny vybudované pro potřeby našeho družstva k zajištění činností.

Studny jsou vybudovány v k.ú. Okříšky p.č. 1289/14, 1290/17 a vodovodní vedení ke středisku mimo jiné na p.č. 595/47, 603/1.

Stávající vrty byly provedeny v území, kde se naše studny nenacházejí.

Oznámení tak postrádá úplné relevantní posouzení vlivu záměru na životní prostředí v oblasti ochrany vod, její akumulace a ochrany dotčeného území před suchem.

Zemědělské družstvo Okříšky, družstvo, požaduje, aby byla v dalším posuzování řádně posouzena možnost ovlivnění hladiny podzemní i povrchové vody a jejího proudění v dotčeném území, kde se nacházejí námi vybudované studny a hydrogeologickým průzkumem prokázat, že zda dojde nebo nedojde ke změně poměrů podzemních vod a zásobování vodou u uvedených studní.

Závěrem lze konstatovat, že s ohledem na uvedené nedostatky Oznámení požadujeme, aby byl záměr „Přeložka II/405 Okříšky – křižovatka s I/23“ posuzován dále ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb. a aby Oznámení nenahrazovalo dokumentaci v další fázi procesu posuzování, neboť nyní není zpracováno v souladu s obsahem a rozsahem Přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., účelem zákona č. 100/2001 Sb. a neposkytuje tak objektivní úplný odborný podklad pro rozhodnutí.

S pozdravem

Ing. Jaromír Ježek, předseda

Zemědělské družstvo Okříšky, družstvo
Jihlavská 539, 675 21 Okříšky
tel. 568870172, 568870340
DIČ: CZ00140015