



Foto č.1 – Pohled na střední část tělesa odvalu Heřmanice západním směrem. Snímek je pořízen z jižní paty odvalu.



Foto č. 2 – Pohled ze střední části tělesa odvalu, v pozadí EVL Heřmanický rybník.



Foto č.3 – Detail kameniva se sirným povlakem světle žlutého zabarvení.



Foto č.4 – Pohled na severní část odvalu s vegetací.

Fotografie byly pořízeny dne 9.7. 2009.

Autorka: Mgr. Andrea Dovicová (RCEIA)