

## 7.1. Kontrolní bod měření MM1 - chráněný venkovní prostor staveb

**Místo měření:** objekt k bydlení č.p.600, ul. Pod Horami, Veltrusy. Místo měření je v okrajové části obce, v okolí řídká zástavba rod. domy a několik průmyslových objektů, včetně benzinové pumpy.

**Sledovaný zdroj hluku:** dopravní hluk po komunikaci II/101

**Umístění mikrofonu:** mikrofon byl umístěn na stativu ve venkovním chráněném prostoru staveb 2 m od fasády objektu, ve výšce 4,5 m nad terénem, přičemž samotný objekt je cca 1m pod úrovní vozovky. Mikrofon byl opatřen krytem proti větru.

**Průběh měření:** měření bylo provedeno nepřetržitě, v časovém intervalu 06.00 – 20.30 hod (požadavek byl 06.00 – 22.00 hod). Kvůli nepříznivým klimatickým podmínkám bylo předčasně ukončeno.

**Doba provozu:** automobilová doprava – trvalý zdroj

### Umístění mikrofonu - místo měření MM1



## 7.2. Kontrolní bod měření MM2 - chráněný venkovní prostor staveb

**Místo měření:** rodinný dům č.p.774, ul. Lomená, Veltrusy. Místem měření je krajní dům z nové řadové zástavby, ve vzdálenosti cca 28 m prochází komunikace II/101, dům je chráněn stěnou o výšce 2 m na hranici pozemku ve směru ke komunikaci.

**Sledovaný zdroj hluku:** dopravní hluk po komunikaci II/101

**Umístění mikrofonu:** mikrofon byl umístěn na stativu ve venkovním chráněném prostoru staveb 2 m od fasády objektu, ve výšce 3,5 m nad terénem a byl opatřen krytem proti větru.

**Průběh měření:** měření bylo provedeno nepřetržitě, v časovém intervalu 06.00 – 20.30 hod (požadavek byl 06.00 – 22.00 hod). Kvůli nepříznivým klimatickým podmínkám bylo předčasně ukončeno.

**Doba provozu:** automobilová doprava – trvalý zdroj

### Umístění mikrofonu - místo měření MM2

