


Příloha – fotodokumentace poškození komunikací ve Zbečně a okolí v důsledku jízdy těžkých nákladních vozidel (číslo odpovídá místu focení)



1. Silnice II/201 Zbečno – Píska – trhání krajnice



1. Silnice II/201 Zbečno – Píska – trhání krajnice



2. Silnice II/201 Zbečno – Píska – trhání krajnice



3. Silnice II/201 Zbečno- most přes Klíčavu – poškození chodníku při vyhýbání, praskání komunikace



4 Silnice II/201 Zbečno – Sýkořice – popraskaná krajnice




5 Silnice III/20112 Zbečno – Újezd nad Zbečnem – příčné trhliny ve vozovce (13x)



6 Silnice III/20112 Zbečno – Újezd nad Zbečnem – ostrá zatáčka – časté vjíždění do protisměru



7 Silnice III/20112 Zbečno – Újezd nad Zbečnem – nepřehledná zatáčka, velmi úzká komunikace



7 Silnice III/20112 Zbečno – Újezd nad Zbečnem – nepřehledná zatáčka, velmi úzká komunikace – při vyhýbání sjíždění z krajnice



7 Silnice III/20112 Zbečno – Újezd nad Zbečnem – úzká zatáčka u přejezdu – při vyhýbání sjíždění z krajnice



1 Silnice III/20112 Zbečno – Újezd nad Zbečnem - vyhýbání automobilů do prostoru pěšiny k nádraží ČD

